

PS
АРТИКУЛ

A
50-600мм

L
3000мм

SZ HDG SS

IP40



H:50

Артикул	A мм	H мм	↔	⚖	S (cm ²)
Ps 50/50	50	50	0,70	0,84	23
Ps 75/50	75	50	0,70	0,91	37
Ps 100/50	100	50	0,70	1,04	48
Ps 150/50	150	50	0,70	1,28	73
Ps 200/50	200	50	0,80	1,48	98
Ps 300/50	300	50	0,90	2,19	148
Ps 400/50	400	50	1,00	3,07	198
Ps 500/50	500	50	1,20	6,80	248
Ps 600/50	600	50	1,50	8,50	298



H:80

Артикул	A мм	H мм	↔	⚖	S (cm ²)
Ps 80/80	80	80	0,70	1,04	58
Ps 100/80	100	80	0,70	1,47	78
Ps 150/80	150	80	0,70	1,71	118
Ps 200/80	200	80	0,90	1,91	158
Ps 300/80	300	80	0,90	2,68	238
Ps 400/80	400	80	1,20	5,17	318
Ps 500/80	500	80	1,20	7,20	398
Ps 600/80	600	80	1,50	8,73	478



H:100


Артикул	A мм	H мм	↔	⚖	S (cm ²)
Ps 100/100	100	100	0,70	1,53	98
Ps 150/100	150	100	0,70	1,70	148
Ps 200/100	200	100	0,90	1,97	198
Ps 300/100	300	100	0,90	2,74	298
Ps 400/100	400	100	1,20	3,66	398
Ps 500/100	500	100	1,20	4,58	498
Ps 600/100	600	100	1,50	9,66	598



	H:50	H:80	H:100
Комплект Kit 8*20	4 шт.	8 шт.	8 шт.



Для з'єднання потрібні прямі з'єднувачі - Link стор. 6



PZ
АРТИКУЛ

A
50-600мм

L
3000мм


SZ HDG SS

IP20




H:50

Артикул	A мм	H мм	↔	⚖	S (cm ²)
Pž 50/50	50	50	0,70	0,78	23
Pž 75/50	75	50	0,70	0,91	37
Pž 100/50	100	50	0,70	1,04	48
Pž 150/50	150	50	0,70	1,28	73
Pž 200/50	200	50	0,80	1,48	98
Pž 300/50	300	50	0,90	2,19	148
Pž 400/50	400	50	1,00	3,07	198
Pž 500/50	500	50	1,20	6,50	248
Pž 600/50	600	50	1,50	8,30	298



H:80

Артикул	A мм	H мм	↔	⚖	S (cm ²)
Pž 80/80	80	80	0,70	1,23	58
Pž 100/80	100	80	0,70	1,47	78
Pž 150/80	150	80	0,70	1,71	118
Pž 200/80	200	80	0,90	1,91	158
Pž 300/80	300	80	0,90	2,68	238
Pž 400/80	400	80	1,20	5,17	318
Pž 500/80	500	80	1,20	7,20	398
Pž 600/80	600	80	1,50	8,73	478



H:100

Артикул	A мм	H мм	↔	⚖	S (cm ²)
Pž 100/100	100	100	0,70	1,53	98
Pž 150/100	150	100	0,70	1,70	148
Pž 200/100	200	100	0,90	1,97	198
Pž 300/100	300	100	0,90	2,74	298
Pž 400/100	400	100	1,20	3,66	398
Pž 500/100	500	100	1,20	4,58	498
Pž 600/100	600	100	1,50	9,66	598



	H:50	H:80	H:100
Комплект Kit 8*20	4 шт.	8 шт.	8 шт.



Для з'єднання потрібні прямі з'єднувачі - Link стор. 6