





KZ
АРТИКУЛ

A
100-600мм


L
3000мм



Артикул	A мм	H мм	↔	⚖	S (см ²)
Kž 100/50	100	50	1,50	2,17	32
Kž 150/50	150	50	1,50	2,26	44
Kž 200/50	200	50	1,50	2,32	64
Kž 300/50	300	50	1,50	2,48	96
Kž 400/50	400	50	2,00	3,45	128
Kž 500/50	500	50	2,00	3,64	160
Kž 600/50	600	50	2,00	3,84	192




Артикул	A мм	H мм	↔	⚖	S (см ²)
Kž 100/70	100	70	1,50	2,64	52
Kž 150/70	150	70	1,50	2,74	84
Kž 200/70	200	70	1,50	2,80	114
Kž 300/70	300	70	1,50	2,96	176
Kž 400/70	400	70	2,00	4,08	238
Kž 500/70	500	70	2,00	4,28	300
Kž 600/70	600	70	2,00	4,47	362




KZ
АРТИКУЛ

A
100-600мм

L
3000мм



Артикул	A мм	H мм	↔	⚖	S (см ²)
Kž 150/100	150	100	1,50	3,44	142
Kž 200/100	200	100	1,50	3,51	164
Kž 300/100	300	100	1,50	3,66	246
Kž 400/100	400	100	2,00	5,03	328
Kž 500/100	500	100	2,00	5,22	410
Kž 600/100	600	100	2,00	5,41	492



Артикул	A мм	H мм	↔	⚖	S (см ²)
Kž 150/150	150	150	1,50	4,64	198
Kž 200/150	200	150	1,50	4,70	264
Kž 300/150	300	150	1,50	4,85	396
Kž 400/150	400	150	2,00	6,61	528
Kž 500/150	500	150	2,00	6,81	660
Kž 600/150	600	150	2,00	6,99	792



Для з'єднання потрібні прямі з'єднувачі - Link Kz стор. 26



Комплект Kit 8*20



Для з'єднання потрібні прямі з'єднувачі - Link Kz стор. 26



Комплект Kit 8*20